



Katrinesholms kommun \

INTYG

över genomförd funktionskontroll
av ventilationssystem utförd 2008-12-18
av Staffan Fjällbergh
enligt förordningen SFS 1991:1273
aggregat Självdrag (Bostäder,lokaler)
i fastigheten

VINKELHAKEN 3

Vingåkersvägen 35-37/Kerstinbodagatan 1
Katrinesholm

Besiktningens protokoll finns tillgängligt hos
byggnadens ägare samt på
byggnadsnämndens expedition.
Nästa besiktning enligt förordningen
skall vara utförd senast

2017-12-18

.....
För byggnadsnämnden

Wolfgang Kellner
.....

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem
enligt SFS 1991:1273

ANKOM

Sida 1 av 2

2009-01-13

KFAB

AKA

Referens nr:	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Vinkelhaken 3 /	Byggnadens adress Vingåkersv. 35-37/Kerstinbodag. 1	Postnr	Ort Katrineholm		
Byggnadsägare KFAB	Postadress Box 7	Postnr 641 21	Ort Katrineholm		
Faktureringsadress KFAB	Postadress Box 7	Postnr 641 21	Ort Katrineholm		
Fastighetsansvarig/Förvaltare KFAB	Telefonnummer	Fax	e-post		
Driftansvar KFAB	Telefonnummer	Fax	e-post		
Kommun Katrineholm kommun	Postadress Box 901	Postnr 641 29	Ort KATRINEHOLM		
Internt byggnadsnamn Vingåkersv. 35-37/Kersinbodag	Internt nummer	Verksamhet Bostäder-Lokaler	Bruksarea	Antal lägenheter 33	Antal lokaler

Besiktningssman

Sakkunnig Staffan Fjällbergh	Företag Eskilstuna Ventilationsrensning	Adress Sättargatan 2	Postnr 632 29	Ort Eskilstuna	
Telefon 016-13 72 72	Fax	e-post	FunkiS medNr	Underskrift	
Behörighet Lokal K	Certifikatnr	Cert-org Eskilstuna Ko	Giltighetstid	Underskriftsdatum 22/12-08	<i>Staffan Fjällbergh</i>

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Besiktningssresultat: EG = Ej Godkänd, G = Godkänd		
Systemnr	Besiktningsskategori	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Ombesiktningssdatum	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
Självdtag	4	2008-12-18	G		2017-12-18		

Besiktningssresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Otätthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
Självdtag	Övrigt						1	Inget självdtag i frånluftskanal i bad när paxfläkt ej går (bakdrag). Paxfläkt är troligtvis monterad på fel kanal (fläkten troligtvis monterad på tilluftskanal).	
Självdtag	Övrigt						1	Överluft saknas i bad, dörr.	Lgh 1779, 4788, 1786, 1785, 1791

Allmänna omdöme, Kommentarer

--

Systeminformation - Självdrag

Systemnr Självdrag	Flöde börvärde:	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår:	Ombyggår: 1993
Betjäna: Bostäder-Lokaler			Placering:			
Samkör:		Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 1997-12-31	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			