

**FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM
INTYG**

över genomförd OVK enligt SFS (1991:1273, ändrad 1994:1216)

Fastighet	Fastighetsägare	Telefon
Hagtornen 2	Ydewalls Affärsbyrå AB	0150-182 10
Byggnad	System Adress	Postadress
Hagtornen 2	Brunnsgatan 6	641 45 Katrineholm

Ventilationssystem: **S F** **Bostäder** Bes. datum: **2012-03-09** Nästa bes. datum: **2012-09-09**

Besiktning utförd av:	Företag	Adress	Postadress
Sakkunnig			
Leif Knutsson	Energi & Ekonomi i Öster	Knäppingsborgsgatan 44 C	602 26 Norrköping

Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.

Underskrift funktionskontrollant



.....