

Godkänd Ej godkänd

0:a Info utöver ovk bes.

Protokoll nr: **P000295**

1:a Bör åtgärdas före nästa bes.

Nästa besiktning: **2012-09-15**

2:a Skall åtgärdas

Funktionskontroll av ventilationssystem

enligt SFS (1991:1273 med ändringar t.o.m SFS 2006:1296)

Behörighet	Företag
<input checked="" type="checkbox"/> Kr	Energi & Ekonomi i Österg HB
<input type="checkbox"/> Nr	Sakkunnig Leif Knutsson
<input type="checkbox"/> Kl	Adress Knäppingsborgsgatan 44 C 602 26 Norrköping
<input type="checkbox"/> NI	
<input type="checkbox"/> E/S	Besiktningdatum 2012-03-15
	Tidigare besiktning

Fastighetsbeteckning **Staren 8** Fastighet ID **93**

Adress **Ramsjögatan 7, 641 33 Katrineholm**

Installationsår(system) Ombyggnadsår(system)

Byggnad **93, Staren 8**

Ramsjögatan 7, 641 33 Katrineholm

Fastighetsägare **Ydewalls Affärsbyrå AB**

Adress **Drottninggatan 1, 641 30 Katrineholm**

Tel nr **0150-182 10**

Driftansvarig **Susanne Staaf**

Adress **Drottninggatan 1, 641 30 Katrineholm**

Tel nr **0150-182 10**

Systembeteckning S	Proj. luftflöde l/s S	Typ (S, F, FT, FTX)	Ant. lgh 0	Aggregat bet.	Märkeffekt(kW)	Aggregat bet.	Märkeffekt(kW)
---------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Verksamhet/Betjäna Bostäder	Kategori 2	Drifttider	Drifttider II	Nyttjandetider	Drifttimmar/vecka
------------------------------------	-------------------	------------	---------------	----------------	-------------------

Pos	Anmärkning	B	Å	Pos.	Kontroll	Pos.	Kontroll
6.1	Uteluftsventil saknas lgh 1202	2	<input type="checkbox"/>	1	Dokumentation	6	Lägenhet/lokal
6.5	Fdon i lgh 1001 försatta	2	<input type="checkbox"/>	1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input checked="" type="checkbox"/> Uteluftsdon
			<input type="checkbox"/>	1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft
			<input type="checkbox"/>	1.3	<input type="checkbox"/> Skåpdokumentation	6.3	<input checked="" type="checkbox"/> Överluft
			<input type="checkbox"/>	1.4	<input type="checkbox"/> Funktions beskrivn.	6.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon
			<input type="checkbox"/>	2	Kanalsystem	6.5	<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftsdon
			<input type="checkbox"/>	2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa
			<input type="checkbox"/>	2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input checked="" type="checkbox"/> Spisfläkt
			<input type="checkbox"/>	2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem	6.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet
			<input type="checkbox"/>	2.4	<input checked="" type="checkbox"/> Smuts i kanal	6.9	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	2.5	<input type="checkbox"/> Kortslutning	6.10	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	2.6	<input type="checkbox"/> Uteluft / avluft	7	Provningar
			<input type="checkbox"/>	2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.1	<input type="checkbox"/> Totluftfl. l/s
			<input type="checkbox"/>	2.7	<input type="checkbox"/> Rens-/insp.luckor	7.2	<input type="checkbox"/> Delluftfl. l/s
			<input type="checkbox"/>	2.8	<input type="checkbox"/>	7.3	<input type="checkbox"/> Tilluftstmp °C
			<input type="checkbox"/>	3	Fläktrum/vind	7.4	<input type="checkbox"/> n t VVX 0 %
			<input type="checkbox"/>	3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.4	<input type="checkbox"/> vid utet. 0 °C
			<input type="checkbox"/>	3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.5	<input type="checkbox"/> Relfuktighet %
			<input type="checkbox"/>	3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7.6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå dB
			<input type="checkbox"/>	3.4	<input type="checkbox"/>	7.7	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	3.5	<input type="checkbox"/>	7.8	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	4	Fläktaggregat	8	Övrigt
			<input type="checkbox"/>	4.1	<input type="checkbox"/> Ljud /vibrationer	8.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador
			<input type="checkbox"/>	4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser
			<input type="checkbox"/>	4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt
			<input type="checkbox"/>	4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.4	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	4.5	<input type="checkbox"/> Fläktröm	8.5	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	4.6	<input type="checkbox"/> Återluft		
			<input type="checkbox"/>	4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion		
			<input type="checkbox"/>	4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning		
			<input type="checkbox"/>	4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	9	
			<input type="checkbox"/>	4.10	<input type="checkbox"/> Dränering		
			<input type="checkbox"/>	4.11	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	5	Styr och regler	9.1	<input type="checkbox"/> Se bilaga
			<input type="checkbox"/>	5.1	<input type="checkbox"/> Manöver		
			<input type="checkbox"/>	5.2	<input type="checkbox"/> Styrning		
			<input type="checkbox"/>	5.3	<input type="checkbox"/> Brand		
			<input type="checkbox"/>	5.4	<input type="checkbox"/> Reglering		
			<input type="checkbox"/>	5.5	<input type="checkbox"/> Larm		
			<input type="checkbox"/>	5.6	<input type="checkbox"/> Indikering		
			<input type="checkbox"/>	5.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden		
			<input type="checkbox"/>	5.8	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	5.9	<input type="checkbox"/>		

Godkänd Ej godkänd

0:a Info utöver ovk bes.

1:a Bör åtgärdas före nästa bes.

2:a Skall åtgärdas

Protokoll nr: **P000297**

Nästa besiktning: **2015-03-15**

Funktionskontroll av ventilationssystem

enligt SFS (1991:1273 med ändringar t.o.m SFS 2006:1296)

Fastighetsbeteckning **Staren 8** Fastighet ID **93**

Adress **Ramsjöгатan 7, 641 33 Katrineholm**

Installationsår(system) **2007** Ombyggnadsår(system)

Behörighet Kr Nr Kl Ni E/S Företag **Energi & Ekonomi i Österg HB**

Sakkunnig **Leif Knutsson** Tel nr **0708-711 345**

Adress **Knäppingsborgsgatan 44 C 602 26 Norrköping**

Besiktningdatum **2012-03-15** Tidigare besiktning

Byggnad **93, Staren 8** **Ramsjöгатan 7, 641 33 Katrineholm**

Fastighetsägare **Ydewalls Affärsbyrå AB** Adress **Drottningгатan 1, 641 30 Katrineholm** Tel nr **0150-182 10**

Driftansvarig **Susanne Staaf** Adress **Drottningгатan 1, 641 30 Katrineholm** Tel nr **0150-182 10**

Systembeteckning **LB01** Proj. luftflöde **l/s** Typ (S, F, FT, FTX) **FTX** Ant. lgh **0** Aggregat bet. **Total** Märkeffekt(kW) **2** Aggregat bet. Märkeffekt(kW)

Verksamhet/Betjäna **Massage, Yoga, etc** Kategori **1** Drifttider **Man** Drifttider II Nyttjandetider Drifttimmar/vecka

Pos	Anmärkning	B	Å	Pos.	Kontroll	Pos.	Kontroll
3.1	Fläktrum används som förråd	1	<input type="checkbox"/>	1	Dokumentation	6	Lägenhet/lokal
4.3	Smutsigt frånluftsfiler	1	<input type="checkbox"/>	1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon
			<input type="checkbox"/>	1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft
			<input type="checkbox"/>	1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Skåpdokumentation	6.3	<input checked="" type="checkbox"/> Överluft
			<input type="checkbox"/>	1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Funktions beskrivn.	6.4	<input checked="" type="checkbox"/> Tilluftsdon
			<input type="checkbox"/>	2	Kanalsystem	6.5	<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftsdon
			<input type="checkbox"/>	2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa
			<input type="checkbox"/>	2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt
			<input type="checkbox"/>	2.3	<input checked="" type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem	6.8	<input checked="" type="checkbox"/> Verksamhet
			<input type="checkbox"/>	2.4	<input checked="" type="checkbox"/> Smuts i kanal	6.9	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Kortslutning	6.10	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Uteluft / avluft	7	Provningar
			<input type="checkbox"/>	2.6	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.1	<input type="checkbox"/> Totluftfl. l/s
			<input type="checkbox"/>	2.7	<input type="checkbox"/> Rens-/insp.luckor	7.2	<input checked="" type="checkbox"/> Delluftfl. l/s
			<input type="checkbox"/>	2.8	<input type="checkbox"/>	7.3	<input type="checkbox"/> Tilluftstmp °C
			<input type="checkbox"/>	3	Fläktrum/vind	7.4	<input type="checkbox"/> n t VVX 0 %
			<input type="checkbox"/>	3.1	<input checked="" type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.4	<input type="checkbox"/> vid utet. 0 °C
			<input type="checkbox"/>	3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Belysning	7.5	<input type="checkbox"/> Relfuktighet %
			<input type="checkbox"/>	3.3	<input checked="" type="checkbox"/> Avlopp	7.6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå dB
			<input type="checkbox"/>	3.4	<input type="checkbox"/>	7.7	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	3.5	<input type="checkbox"/>	7.8	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	4	Fläktaggregat	8	Övrigt
			<input type="checkbox"/>	4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ljud /vibrationer	8.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador
			<input type="checkbox"/>	4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Frontluckor	8.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser
			<input type="checkbox"/>	4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Filter	8.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt
			<input type="checkbox"/>	4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar	8.4	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrēm	8.5	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	9	
			<input type="checkbox"/>	4.7	<input checked="" type="checkbox"/> VVX-funktion	9.1	<input type="checkbox"/> Se bilaga
			<input type="checkbox"/>	4.8	<input checked="" type="checkbox"/> Försmutsning		
			<input type="checkbox"/>	4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion		
			<input type="checkbox"/>	4.10	<input type="checkbox"/> Dränering		
			<input type="checkbox"/>	4.11	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	5	Styr och regler		
			<input type="checkbox"/>	5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Manöver		
			<input type="checkbox"/>	5.2	<input checked="" type="checkbox"/> Styrning		
			<input type="checkbox"/>	5.3	<input type="checkbox"/> Brand		
			<input type="checkbox"/>	5.4	<input checked="" type="checkbox"/> Reglering		
			<input type="checkbox"/>	5.5	<input type="checkbox"/> Larm		
			<input type="checkbox"/>	5.6	<input checked="" type="checkbox"/> Indikering		
			<input type="checkbox"/>	5.7	<input checked="" type="checkbox"/> Inställningsvärden		
			<input type="checkbox"/>	5.8	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	5.9	<input type="checkbox"/>		

Fastighet Staren 8	Fastighetsägare Ydewalls Affärsbyrå AB	Telefon 0150-182 10
Byggnad Staren 8	Adress Ramsjögatan 7	Postadress 641 33 Katrineholm
System LB01	Verksamhet Massage, Yoga, etc	Besiktningdatum 2012-03-15
Företag Energi & Ekonomi i Österg	Adress Knäppingsborgsgatan 44 C	Postadress 602 26 Norrköping
		Nästa besiktning 2015-03-15
		Sakkunnig Lef Knutsson

Mätmetod 1=Prandtrör 2=Elektron.tryckmät./U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos + varmtråd 6=Påse 7=Spårgas 8=Vinghjulsenemometer 9=Övrigt

Läge	Benämning	Mätmetod	Tilluft			Frånluft			Anmärkningar
			Projekt.	Uppmätt	%	Projekt.	Uppmätt	%	
	Solarie						13		
	Dusch						13		
	Matrum						5		
	Kök			21					
	WC-kök						21		
	WC kund						13		
	Städ						9		
	Floating/dusch						22		
	Massage						32		
	Yoga			85					
	Ögon			25					
	Naglar			25					

Övriga anmärkningar