

Fastighetsbeteckning

Filaren 9

Adress

Sörmlandsgatan 17

Byggår

1946

Ombyggnadsår

Riksbehörighet

K N (Kiwa cert. nr. 9383)

Sakkunnigs namn

Anton Axelsson

Telefon

0150-48 73 00

Sakkunnigs underskrift



Byggnadens ägare

Hyreshuset Katrineholm AB

Adress

Tingshusgatan 6, 64145 Katrineholm

Driftansvarig

Ägaren

Verksamhet

Bostäder

Systemtyp

S

Systembeteckningar

S1

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	1 = bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas
1	Dokumentation	5	Styr & regler			Åtgärdat ✓
1.1	Ritningar	x 5.1	Manöver			
1.2	Driftsinstruktion	5.2	Styrning	1.1	Saknas / Ej tillgänglig	1
1.3	Underhållsinstr.	5.3	Brand			
1.4	Tidigare OVK	5.4	Reglering			
1.5		5.5	Larm			
2	Kanalsystem	5.6	Indikering			
2.1	Luftintag	5.7	Inst. värden			
2.2	Aggregatanslut.	5.8				
2.3	Täthet	6	Lägenhet/lokal			
2.4	Smuts i kanal	6.1	Uteluftdon	ok		
2.5	Kortslutning	6.2	Ersättningsluft			
2.6	Avluftsöppning	6.3	Överluft	ok		
2.7	Isolering	6.4	Tilluftsdon			
2.8	Brand	6.5	Frånluftsdon	ok		
2.9	Rensluckor	6.6	Spiskåpa			
2.10		6.7	Spisfläkt	ok		
3	Fläktrum / Vind	6.8	Verksamhet			
3.1	Åtkomlighet	6.9				
3.2	Belysning	7	Provningar			
3.3	Avlopp	7.1	Totalluftflöde			
3.5		7.2	Delluftflöde	ok		
4	Fläktaggregat	7.3	Tilluftstemp.			
4.1	Ljud	7.4	Frånluftstemp.			
4.2	Frontluckor	7.5	Återvinning			
4.3	Filter	7.6	Relativ fuktighet			
4.4	Fläktar	7.7	Ljudnivå			
4.5	Fläktrem	7.8	Rumstemp.			
4.6	Återluft	7.9	El effekter			
4.7	Återvinning	7.10				
4.8	Försmutsning	8	Övrigt			
4.9	Spjällfunktion	8.1	Fuktskador			
4.10	Dränering	8.2	Övr. iakttagelse			
4.11	Luftvärmare	8.3	Brukarsynpunkt			
4.12	Luftkylare	8.4				
4.13		8.5				

Forts sid 2

System namn:	Luftflöde:	VVX	Drifttider:	Eleffekt:	Möjliga energibesparande
	***	%		kW	åtgärder i ventilationssystem:
		m ³ /s			
		m ³ /s			
		m ³ /s			
		m ³ /s			
		m ³ /s			

* OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll, enligt BFS 2011:16 OVK 1, Plan- och byggförordning SFS 2011:338, plan- och bygglagen (2010:900)

** Vid återkommande besiktning, undersöks vilka energibesparande åtgärder som kan utföras i ventilationssystem utan inomhusklimat försämring.

*** Uppgifter för att beräkna energianvändning för ventilation i byggnaden. SFS 2011:338 4§ punkt 3

veSAM**Funktionskontroll
av Ventilationssystem**OVK *
enligt SFS 2011:338**Intyg över utförd OVK** 2022-12-01

Nästa besiktning senast : 2028-12-01

Besiktningprotokoll finns tillgängligt hos byggnadens ägare samt på kommunens nämnd för byggnads/miljöfrågor.

Fastighetsbeteckning

Filaren 9

Riksbehörighet

 X K N

(Kiwa cert. nr. 9383)

Adress

Sörmlandsgatan 17

Sakkunnigs namn

Anton Axelsson

Sakkunnigs underskrift

Verksamhet

Bostäder

Systembeteckningar

S1

* OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll, enligt BFS 2011:16 OVK 1, Plan- och byggförordning SFS 2011:338, plan- och bygglagen (2010:900)

Intyg att sätta i fastigheten